

# Essence

REFERENTIE RÉFÉRENCE	PAGINA PAGE	CONS.PRIJS PRIX PUBLIC
<b>Vlies - Intissé</b>		
23300	33	49,95
23301	23	59,95
23302	7	59,95
23304	19	59,95
23306	44	59,95
23307	51	59,95
23310	5	59,95
23311	34	59,95
23312	57	59,95
23313	30	59,95
23316	18	59,95
23317	4	59,95
23318	42	59,95
23319	22	59,95
23321	37	59,95
23322	50	59,95
23324	21	59,95
23325	31	59,95
23326	45	59,95
23327	48	59,95
23328	58	59,95
23329	36	59,95
23330	13	59,95
23331	3	59,95
23332	9	59,95
23334	10	59,95
23335	12	59,95
23336	24	59,95
23337	47	59,95

REFERENTIE RÉFÉRENCE	PAGINA PAGE	CONS.PRIJS PRIX PUBLIC
<b>Vlies - Intissé</b>		
23338	52	59,95
23339	28	59,95
23340	1	59,95
23341	41	59,95
23342	54	59,95
23343	17	59,95
23344	8	59,95
23345	49	59,95
23346	35	59,95
23347	11/59	49,95
23348	40	49,95
23349	53	49,95
23350	20	59,95
23351	43	59,95
23352	6/56	59,95
23353	39	59,95
23354	15	59,95
23355	29	59,95
23356	38	59,95
23357	25	59,95
23358	2	59,95
23359	32	59,95
23360	55	59,95
23361	46	59,95
23362	14	49,95
23363	16	59,95
23364	26	59,95
23365	27	59,95

## Klachten

Eventuele klachten zullen enkel onder de volgende voorwaarden in behandeling worden genomen:

- Alle rollen moeten voor gebruik gecontroleerd worden op:
  - badnummer
  - fabricagefouten
- De gebruiksaanwijzing – achterop het etiket – moet op de juiste wijze gehanteerd zijn.
- Wanneer bij het plakken alsnog onregelmatigheden vastgesteld worden, de werkzaamheden onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier, deze moet de etiketten en stalen van de gebruikte rollen krijgen.

In geen geval zullen er meer dan 3 geplaatste banen vergoed worden.

Lichte kleurverschillen kunnen optreden tussen de stalen van de collectie en de rollen.

## Reclamations

Les éventuelles réclamations seront examinées uniquement en tenant compte des conditions générales:

- Tous les rouleaux doivent être contrôlés avant l'emploi en ce qui concerne:
  - le numéro de bain (identique par numéro de référence)
  - les défauts de fabrication.
- Le mode d'emploi, placé dans chaque rouleau ou dans la collection, doit être suivi correctement.
- En cas de constatation d'irrégularités lors du placement, arrêter immédiatement les travaux et prévenir le fournisseur qui doit recevoir les étiquettes des rouleaux utilisés.

On ne procédera, en aucun cas, au remplacement de plus de trois bains placés.

Une légère différence de ton entre les échantillons de cette collection et les rouleaux n'est pas exclue.



Spits Wallcoverings B.V.  
Postbus 83  
2870 AB Schoonhoven  
tel : +31(0)182-386555  
fax: +31(0)182-382324  
www.dutchwallcoverings.nl

Pour la Belgique:  
tel : 03-2040156  
fax: 03-7072443  
www.spitswallcoverings.be