

La Veneziana 3

REFERENTIE RÉFÉRENCE	PAGINA PAGE	CONS.PRIJS PRIX PUBLIC
Vlies - Intissé		
57901	36/39	39,95
57902	45	39,95
57903	33	39,95
57904	47	39,95
57905	41	39,95
57906	28/32	39,95
57907	38	32,95
57908	43	32,95
57909	35	32,95
57910	46	32,95
57911	40	32,95
57912	30	32,95
57913	37	29,95
57914	44	29,95
57915	34	29,95
57916	48	29,95
57917	42	29,95
57918	31	29,95
57919	14	37,95
57920	1	37,95
57921	21	37,95
57922	17/20	37,95
57923	8	37,95
57924	9	37,95
57925	24/26	37,95
57926	13	32,95
57927	4	32,95

REFERENTIE RÉFÉRENCE	PAGINA PAGE	CONS.PRIJS PRIX PUBLIC
Vlies - Intissé		
57928	23	32,95
57929	18	32,95
57930	5	32,95
57931	10	32,95
57932	25	32,95
57933	16	29,95
57934	2/7	29,95
57935	3/22	29,95
57936	15/19	29,95
57937	6	29,95
57938	12/27	29,95
57939	11/28	29,95
57940	51	29,95
57941	54	29,95
57942	62	29,95
57943	60	29,95
57944	55	29,95
57945	49	29,95
57946	52	29,95
57947	61	29,95
57948	58	29,95
57949	57	29,95
57950	50	29,95
57951	53	29,95
57952	63	29,95
57953	59	29,95
57954	56	29,95

Klachten

Eventuele klachten zullen enkel onder de volgende voorwaarden in behandeling worden genomen:

- Alle rollen moeten voor gebruik gecontroleerd worden op:
 - badnummer
 - fabricagefouten
- De gebruiksaanwijzing – achterop het etiket – moet op de juiste wijze gehanteerd zijn.
- Wanneer bij het plakken alsnog onregelmatigheden vastgesteld worden, de werkzaamheden onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier, deze moet de etiketten en stalen van de gebruikte rollen krijgen.

In geen geval zullen er meer dan 3 geplaatste banen vergoed worden.

Lichte kleurverschillen kunnen optreden tussen de stalen van de collectie en de rollen.

Reclamations

Les éventuelles réclamations seront examinées uniquement en tenant compte des conditions générales:

- Tous les rouleaux doivent être contrôlés avant l'emploi en ce qui concerne:
 - le numéro de bain (identique par numéro de référence)
 - les défauts de fabrication.
- Le mode d'emploi, placé dans chaque rouleau ou dans la collection, doit être suivi correctement.
- En cas de constatation d'irrégularités lors du placement, arrêter immédiatement les travaux et prévenir le fournisseur qui doit recevoir les étiquettes des rouleaux utilisés.

On ne procédera, en aucun cas, au remplacement de plus de trois bains placés.

Une légère différence de ton entre les échantillons de cette collection et les rouleaux n'est pas exclue.



Spits Wallcoverings B.V.
 Postbus 83
 2870 AB Schoonhoven
 tel : +31(0)182-386555
 fax: +31(0)182-382324
 www.dutchwallcoverings.nl

Pour la Belgique:
 tel : 03-2040156
 fax: 03-7072443
 www.spitswallcoverings.be