

Scarlet

REFERENTIE RÉFÉRENCE	PAGINA PAGE	CONS.PRIJS PRIX PUBLIC
Vlies - Intissé		
80201	82	39,95
80202	4/29/62/67	39,95
80204	35/40/43/72	39,95
80205	24/61/68	39,95
80206	5/9/14/19/30/55	39,95
80207	15/56/66	39,95
80208	33/44/48	39,95
80209	16/23/57	39,95
80301	80	42,95
80304	37	42,95
80307	50/51	42,95
80309	13	42,95
80401	76	42,95
80402	64	42,95
80404	39	42,95
80406	6/11/20/28	42,95
80407	58	42,95
80408	41	42,95
80409	12	42,95
80501	81	42,95
80502	63/78	42,95
80504	36	42,95
80505	26/52	42,95
80510	34/73	42,95
80601	79	42,95

REFERENTIE RÉFÉRENCE	PAGINA PAGE	CONS.PRIJS PRIX PUBLIC
Vlies - Intissé		
80602	65	42,95
80605	27	42,95
80610	69/70	42,95
80702	59/60	42,95
80704	31/32	42,95
80706	1/2/3	42,95
80707	53/54	42,95
80708	42	42,95
80709	17/18	42,95
80751	25	42,95
80752	38/49/77/83	42,95
80753	10	42,95
80754	47/71	42,95
80801	21/22	42,95
80802	45/46	42,95
80803	74/75	42,95
80804	7/8	42,95

Digital wall panel 4,18m x 2,70m		
80101-1		372,95
80102-2		372,95
80103-3		372,95
80104-4		372,95
Digital wall panel op maat / sur mesure m2		
		32,95

Klachten

Eventuele klachten zullen enkel onder de volgende voorwaarden in behandeling worden genomen:

- Alle rollen moeten voor gebruik gecontroleerd worden op:
 - badnummer
 - fabricagefouten
- De gebruiksaanwijzing – achterop het etiket – moet op de juiste wijze gehanteerd zijn.
- Wanneer bij het plakken alsnog onregelmatigheden vastgesteld worden, de werkzaamheden onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier, deze moet de etiketten en stalen van de gebruikte rollen krijgen.

In geen geval zullen er meer dan 3 geplaatste banen vergoed worden.

Lichte kleurverschillen kunnen optreden tussen de stalen van de collectie en de rollen.

Reclamations

Les éventuelles réclamations seront examinées uniquement en tenant compte des conditions générales:

- Tous les rouleaux doivent être contrôlés avant l'emploi en ce qui concerne:
 - le numéro de bain (identique par numéro de référence)
 - les défauts de fabrication.
- Le mode d'emploi, placé dans chaque rouleau ou dans la collection, doit être suivi correctement.
- En cas de constatation d'irrégularités lors du placement, arrêter immédiatement les travaux et prévenir le fournisseur qui doit recevoir les étiquettes des rouleaux utilisés.

On ne procédera, en aucun cas, au remplacement de plus de trois bains placés.

Une légère différence de ton entre les échantillons de cette collection et les rouleaux n'est pas exclue.



Spits Wallcoverings B.V.
 Postbus 83
 2870 AB Schoonhoven
 tel : +31(0)182-386555
 fax: +31(0)182-382324
 www.dutchwallcoverings.nl

Pour la Belgique:
 tel : 03-2040156
 fax: 03-7072443
 www.spitswallcoverings.be