

# Palma

REFERENTIE RÉFÉRENCE	PAGINA PAGE	CONS.PRIJS PRIX PUBLIC
<b>Vlies - Intissé</b>		
18100	14/42/59	42,95
18101	43/49/63	42,95
18102	12/38/44/55/60	42,95
18103	39/50/56	42,95
18104	64	42,95
18105	68	42,95
18106	9/13/22	42,95
18107	4/17/28/32/36	42,95
18108	5/23	42,95
18109	6/18/24/37	42,95
18110	19/25	42,95
18111	67	42,95
18112	30/31	42,95
18113	29	42,95
18114	7/8	42,95
18115	20/21	42,95
18116	26/27	42,95
18117	40/41	42,95
18118	53/54	42,95
18119	65/66	42,95
18120	51/52	42,95
18121	1/2/3	42,95
18122	33	42,95
18123	61/62	42,95
18124	47/48	42,95
18125	10/11	42,95
18126	15/16	42,95
18127	34/35	42,95
18128	57/58	42,95
18129	45/46	42,95

## Klachten

Eventuele klachten zullen enkel onder de volgende voorwaarden in behandeling worden genomen:

1. Alle rollen moeten voor gebruik gecontroleerd worden op:
  - a. badnummer
  - b. fabricagefouten
2. De gebruiksaanwijzing – achterop het etiket – moet op de juiste wijze gehanteerd zijn.
3. Wanneer bij het plakken alsnog onregelmatigheden vastgesteld worden, de werkzaamheden onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier, deze moet de etiketten en stalen van de gebruikte rollen krijgen.

In geen geval zullen er meer dan 3 geplaatste banen vergoed worden.

Lichte kleurverschillen kunnen optreden tussen de stalen van de collectie en de rollen.

## Reclamations

Les éventuelles réclamations seront examinées uniquement en tenant compte des conditions générales:

1. Tous les rouleaux doivent être contrôlés avant l'emploi en ce qui concerne:
  - a. le numéro de bain (identique par numéro de référence)
  - b. les défauts de fabrication.
2. Le mode d'emploi, placé dans chaque rouleau ou dans la collection, doit être suivi correctement.
3. En cas de constatation d'irrégularités lors du placement, arrêter immédiatement les travaux et prévenir le fournisseur qui doit recevoir les étiquettes des rouleaux utilisés.

On ne procédera, en aucun cas, au remplacement de plus de trois bains placés.

Une légère différence de ton entre les échantillons de cette collection et les rouleaux n'est pas exclue.



Spits Wallcoverings B.V.  
Postbus 83  
2870 AB Schoonhoven  
tel : +31(0)182-386555  
fax: +31(0)182-382324  
[www.dutchwallcoverings.nl](http://www.dutchwallcoverings.nl)

Pour la Belgique:  
tel : 03-2040156  
fax: 03-7072443  
[www.spitswallcoverings.be](http://www.spitswallcoverings.be)