

Replik

REFERENTIE RÉFÉRENCE	PAGINA PAGE	CONS.PRIJS PRIX PUBLIC
Vlies - Intissé		
578429	17	39,95
J793-07	19	39,95
J813-04	10	39,95
J850-07	50	39,95
J850-08	18/22/26/49	39,95
J850-09	2/41/60	39,95
J850-18	20/25/37/45/57	39,95
J850-19	13/15/35/39	39,95
J866-09	43/58	39,95
J866-19	47	39,95
J921-08	14	39,95
J921-09	16	39,95
J922-01	12	39,95
J922-07	34	39,95
J922-10	8	39,95
J922-11	11	39,95
J931-09	7	39,95
J936-07	46	39,95
J936-09	42	39,95
J936-19	44	39,95
J946-07	21	39,95
J983-07	63	39,95
J987-07	62	39,95
J988-07	61	39,95
J998-04	1	39,95
J998-09	3	39,95

REFERENTIE RÉFÉRENCE	PAGINA PAGE	CONS.PRIJS PRIX PUBLIC
Schuimvinyl - Vinyl expansé		
E855-07	31	39,95
E855-09	6	39,95
E855-17	28	39,95
J742-08	48	39,95
J780-04	4/5	39,95
J789-30	9	39,95
J812-08	64/65	39,95
J844-07	54	39,95
J844-08	56	39,95
J844-09	59	39,95
J844-17	55	39,95
J862-07	23	39,95
J862-08	27	39,95
J862-09	24	39,95
J899-07	52/53	39,95
J899-08	51	39,95
J935-07	30	39,95
J935-08	32	39,95
J935-09	29	39,95
J935-10	33	39,95
J956-01	40	39,95
J956-05	36	39,95
J956-09	38	39,95

Klachten

Eventuele klachten zullen enkel onder de volgende voorwaarden in behandeling worden genomen:

- Alle rollen moeten voor gebruik gecontroleerd worden op:
 - badnummer
 - fabricagefouten
- De gebruiksaanwijzing – achterop het etiket – moet op de juiste wijze gehanteerd zijn.
- Wanneer bij het plakken alsnog onregelmatigheden vastgesteld worden, de werkzaamheden onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier, deze moet de etiketten en stalen van de gebruikte rollen krijgen.

In geen geval zullen er meer dan 3 geplaatste banen vergoed worden.

Lichte kleurverschillen kunnen optreden tussen de stalen van de collectie en de rollen.

Reclamations

Les éventuelles réclamations seront examinées uniquement en tenant compte des conditions générales:

- Tous les rouleaux doivent être contrôlés avant l'emploi en ce qui concerne:
 - le numéro de bain (identique par numéro de référence)
 - les défauts de fabrication.
- Le mode d'emploi, placé dans chaque rouleau ou dans la collection, doit être suivi correctement.
- En cas de constatation d'irrégularités lors du placement, arrêter immédiatement les travaux et prévenir le fournisseur qui doit recevoir les étiquettes des rouleaux utilisés.

On ne procédera, en aucun cas, au remplacement de plus de trois bains placés.

Une légère différence de ton entre les échantillons de cette collection et les rouleaux n'est pas exclue.



Spits Wallcoverings B.V.
Postbus 83
2870 AB Schoonhoven
tel : +31(0)182-386555
fax: +31(0)182-382324
www.dutchwallcoverings.nl

Pour la Belgique:
tel : 03-2040156
fax: 03-7072443
www.spitswallcoverings.be